



УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству
ООО «Батумский Морской Порт»

Еркебулан Мейрембеков.
« _____ » _____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Рабочий проект ремонта причала №7

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
Месторасположение объекта	Г. Батуми, Грузия
Основание для проектирования	Отчет по инженерному обследованию причала №7 за 2019г
Вид строительства	Капитальный ремонт
Данные о Заказчике	ООО «Батумский морской порт»
Особые условия строительства	Сейсмичность участка – 8 баллов.
Исходные данные, предоставляемые Заказчиком	Паспортная документация на причал. Отчеты по инженерному обследованию за 2014 год и за 2019 год, фото и видео материалы.
Перечень основных работ	Выполнение обследования для определения объема работ, составление дефектных ведомостей по видам работ и согласовать с заказчиком метод ремонтных работ. На основании этого разработать рабочий проект капитального ремонта причала: – рабочие чертежи ремонта причала; – ведомости объемов работ; – сметная документация.
Срок разработки	В соответствии с договором на разработку проекта
Особые условия	Объемы работ принять в соответствии с материалами, полученными в процессе



	<p>выполнения обследования.</p> <p>При проектировании учитывать, что работы по ремонту должны выполняться без вывода сооружения из эксплуатации.</p> <p>Проект должен соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством.</p>
Требования к подрядчику	<p>Компания должна иметь опыт проектирования гидротехнических сооружений не менее пяти лет</p> <p>Предоставить документы подтверждающие квалификацию специалистов проектировщиков.</p>

Составил:

Старший инженер-гидротехник ОГ и ИС
Должность


Подпись

Г. Гамкредидзе
Имя, фамилия

Согласовано:

Начальника отдела закупок и контрактов
Должность


Подпись


Р. Туребаев
Имя, фамилия

Главный инженер БМП
Должность


Подпись

Г. Шакаришвили
Имя, фамилия

Начальник ОГ и ИС БМП
Должность


Подпись

Е. Варшанидзе
Имя, фамилия